

Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 699 626 Y = 3 203 084 Z = 1 565 m
 N° de la parcelle : 1 228

Réservoir Longueur : 3 m Profondeur : 1,5 m
 Volume total : 9 m3 Largeur : 2 m

Fonctionnement général :

Le remplissage, venant du captage de l'Aigoual, arrive par l'arrière du réservoir. Un robinet flotteur commande le démarrage et l'arrêt des pompes du captage. Le réservoir alimente le bâtiment du mont Aigoual (station météo., gîte, snack, fontaine et magasin souvenir).
 Le trop-plein s'écoule vers une cuve de 40 m3 (servant aussi de récupération de l'eau de pluie) en contre bas dans le bâtiment (non visitable). Lors de soucis mécaniques sur les surpresseurs du captage de l'Aigoual ou en cas de gel sur le captage, un système refoule l'eau de la cuve de 40 m3 vers le réservoir. L'eau est alors considérée non potable.

Comptage : Pas de compteur sur la distribution ou sur le remplissage

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Local du réservoir en mauvais état
	x	Etat moyen	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques : Au niveau de la distribution présence d'une faible fuite
	Dépôt de rouille	
	x	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques :
	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ouvrage	x	Bon état	Autres remarques : Se situe à l'intérieur d'un bâtiment
	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques :
	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	

Vue extérieure du bâtiment abritant le réservoir :



Vue intérieure :





Schéma de fonctionnement :




Distribution station météo et fontaine :



Trop-plein et refoulement provisoire de la cuve :



Vue en coupe :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 698 885 Y = 3 202 882 Z = 1 510 m
 N° de la parcelle : 363

Bache Volume total 30 m³ 2 pompes de refoulement vers le mont Aigoual
 Bassin rectangulaire : 4m x 4m
 Hauteur : 2 m

Fonctionnement général :

Le captage de l'Aigoual est raccordé à un surpresseur qui envoie l'eau, par l'intermédiaire d'une bache de reprise (volume = 30 m³) vers le bassin de l'Aigoual. Le regard de la bache n'a pas de visserie et le rend impossible à fermer.

La source alimente par gravité les bâtiments de la station de ski situés en contre bas du mont Aigoual en direction des sources de l'Hérault et du Prat Peyrot.

Comptage : Pas de compteur vers le refoulement sur le mont Aigoual ni vers la distribution vers le Prat Peyrot.

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Des pierres se détachent
	x	Etat moyen	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques : les organes présentent une corrosion
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques : corrosion sur certaines conduites
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ressource	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques : Difficultés d'accès
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques : Les portes de l'armoire et des départs de conduites ne sont pas fermées à clef.
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	

Vue extérieure :




Vue extérieure regard bache de reprise :



Unité de Distribution de l'Aigoual - Captage et bête de reprise

M 07 01 0015

Schéma de fonctionnement :




Vue intérieure (distribution, TP et vidange) :



Armoire électrique :



Vue en coupe (bête de reprise) :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 708 894 Y = 3 198 028 Z = 800 m
 N° de la parcelle : 404

Captage Débit estimé le jour de la visite : 0,15 l / s

Fonctionnement général :

La source de l'Auriol se divise en 2 captages Lors du jour de la visite, un seul pouvait être visible (captage n°1). La source arrive par l'intermédiaire d'un mur de suintement puis s'écoule sur un radier cimenté pour arriver à un petit bassin de 40 cm de profondeur où se situe l'exutoire. L'eau part gravitairement vers le dessableur. Le fonctionnement est simple et autonome, seul un nettoyage régulier est nécessaire.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques :
		Fissures Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille Fuites	
Protection ressource	x	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
		Maintenance à prévoir Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques : Difficultés d'accès, végétation envahissante
		Entretien à prévoir Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques : Présence de racines
		Entretien à prévoir Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue intérieure :



Schémas de fonctionnement



Vue intérieure (arrivée source) :



Vue intérieure par regard :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 710 647 Y = 3 198 936 Z = 690 m
 N° de la parcelle : 66
 Propriété :

Fonctionnement général :

Sur le cours d'eau de l'Homme Mort, une crépine fendue est utilisée comme prise d'eau. L'eau est amenée par une conduite, pvc 63, protégée par une chappe bétonnée et ensuite par un conduite en fonte 125 jusqu'au dessableur. Le système de dessablage est un bac de type "Pollubac" où il s'effectue une 1ère filtration dans un premier bassin puis un dessablage dans un deuxième bassin. L'eau est amenée au réservoir d'Ardailles par une conduite en pvc 63.

Comptage : Pas de compteur


Génie civil	Bon état	Autres remarques : Il n'existe pas de véritable local, bac type "Pollubac"
	x	Etat moyen	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques : Apparentes à l'extérieure
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ressource	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture, ni de local
	Maintenance à prévoir	
	x	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques : Difficultés d'accès
	Entretien à prévoir	
	x	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques :
	Entretien à prévoir	
	x	Risques pour l'exploitant	

Vue d'ensemble dessableur :

Captage (prise en cours d'eau) par crépine fendue :



Schéma de fonctionnement :




Chappe béton protégeant la prise d'eau :



Trop-plein et distribution :



Vue en coupe du dessableur :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 708 894 Y = 3 198 028 Z = 800 m
 N° de la parcelle : 404

Captage Un débit a été estimé lors du jour de la visite entre les 2 bassins du dessableur : environ 0,3 l / s

Fonctionnement général :

Le dessableur est alimenté par deux sources (captage n°1 et 2 de l'Auriol) situées au dessus de l'ouvrage.
 Un premier bassin (volume : 1,5 m3) est rempli et l'eau passe par surverse dans un deuxième bassin plus petit.
 Le trop plein et la vidange sont raccordés et s'écoulent directement vers le milieu naturel.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques :
		Fissures	
		Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Protection ouvrage	x	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
		Maintenance à prévoir	
		Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques : Difficultés d'accès
		Entretien à prévoir	
		Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques : Présence de racines
		Entretien à prévoir	
		Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue intérieure :



Schémas de fonctionnement :



Vue intérieure (arrivées sources) :



Trop-plein et départ vers réservoir :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 708 987 Y = 3 197 470 Z = 640 m
 N° de la parcelle : 469

Réservoir Diamètre : 8,3 m Volume Réserve Incendie : 65 m3
 Volume total : 200 m3 Volume Utile : 135 m3

Fonctionnement général :

Le réservoir possède 2 remplissages distincts, la prise de l'Homme Mort et le captage d'Auriol.
 L'eau venant de l'Homme Mort transite dans un filtre à sable avant de s'écouler dans le réservoir. Le captage de l'Auriol se verse directement dans le réservoir. Pour les 2 sources, des by-pass existent et sont reliés à la vidange. Seul le captage de l'Auriol par l'intermédiaire de 2 by-pass peut continuer à alimenter les 2 distributions quand le réservoir est en phase de nettoyage.
 La poire de niveau dans le réservoir commande l'ouverture et la fermeture des 2 électro-vannes présentes sur les conduites de remplissage.
 L'injection de chlore est asservie au 2 compteurs présents sur les 2 conduites de remplissage. 2 robinets de prélèvements pour les analyses de la DDASS sont placés sur les conduites de remplissage.

Comptage : Compteur Flostar M sur la distribution vers le Mas Miquel
 Compteur dans regard sur la distribution vers le mas Gibert et mas Eglise.

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques : Légère humidité et fissures
		Etat moyen	
		Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques : Certains organes présentent une corrosion
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques : corrosion sur certaines conduites
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Protection ouvrage	x	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
		Maintenance à prévoir	
		Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques : Difficultés d'accès et végétation envahissante
		Entretien à prévoir	
		Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques :
		Entretien à prévoir	
		Risques pour l'exploitant	

Vue extérieure :




Vue intérieure (filtre à sable) :



Schéma de fonctionnement :


Vue en coupe



Arrivée Auriol, vidange et trop-plein :



Distribution Mas Miquel et distribution Mas Eglise :



Commune d'implantation : Dourbies
 Coordonnées : X = 694 685 Y = 3 197 582 Z = 1100 m
 N° de la parcelle :

Réservoir Diamètre : 8 m Pas de réserve incendie
 Volume total : 200 m³ TP / Distribution : 3,6 m

Fonctionnement général

La prise de la Borie du Pont arrive directement par gravité dans la bâche. Cette ressource n'est utilisée qu'en été pendant environ 2 mois. Lors de la visite la bâche était vide. Les pompes fonctionnent alternativement pour amener l'eau jusqu'au réservoir du Col de Faubel (celui-ci alimente le réservoir de l'Espérou).
 L'injection de chlore (hypochlorite de sodium 12,5%) est asservie au compteur et se fait directement dans la bâche.

Caractéristiques des pompes : 44 m³/h et HMT = 271 m

Comptage Compteur équipable et en état de marche sur la distribution

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques : Faux plafond supprimé
	Etat moyen	
	Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques :
	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ouvrage	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques :
	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques :
	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	

Vue extérieure :


Vue intérieure (pompes) :



Unité de Distribution de l'Espérou - Bâche de Reprise de la Borie du Pont

Schéma de fonctionnement :


Vue en coupe



Distribution et RI :



Vue en coupe :



Départ distribution et vidange :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 696 252 Y = 3 202 056 Z = 1 380 m
 N° de la parcelle : 99
 Propriété :

Fonctionnement général :

La bêche du captage de l'Escoutadou se remplit par l'intermédiaire de 2 sources en amont et une arrivée immédiate. La hauteur d'eau est relativement faible.
 On note la présence d'un trop-plein et d'une crépine.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	Bon état	Autres remarques :
	x	Etat moyen	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ressource	Bon état	Autres remarques :
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques : Accès difficile
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques : Echelle fortement corrodée
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	


Accès captage :



Vue extérieure :



Schéma de fonctionnement :




Vue intérieure (arrivées sources) :



Trop-plein et crépine :



Vue en coupe :



Commune d'implantation : Dourbies
 Coordonnées : X = 695 105 Y = 3 197 432 Z = 1110 m
 N° de la parcelle :
 Propriété :

Captage Prise en ruisseau

Fonctionnement général :

Sur le cours d'eau le Dourbies, au niveau d'un barrage une plaque trouée sert d'interception de la ressource en eau. L'eau est acheminée jusqu'à une petite bêche possédant un trop plein, se déversant dans la rivière, et une adduction vers la bêche de reprise de la Borie du Pont.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Légèrement fissuré
	x	Etat moyen Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille Fuites	
Protection ressource	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue regard ouvert :



Schéma de fonctionnement :




Adduction vers bâche de reprise :



Arrivée ressource :



Vue en coupe du regard :



Commune d'implantation : Dourbies
 Coordonnées : X = 694 581 Y = 3 198 922 Z = 1 360 m
 N° de la parcelle :
 Propriété :

Réservoir Volume total : 300 m3 Diamètre : 9 m
 Pas de réserve incendie Hauteur TP / Distribution : 4,4 m

Fonctionnement général :

Le réservoir est utilisé lors du fonctionnement du pompage sur la Borie du Pont, c'est-à-dire environ 2 à 3 mois dans l'année, en période estivale. Le système de régulation du réservoir se fait par un robinet flotteur. Le réservoir distribue l'eau, par gravité, vers le réservoir du village de l'Espérou.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Fissures
	x	Etat moyen	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques : Observation difficile : protection contre le froid
	x	Etat moyen	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques : Observation difficile : protection contre le froid
	x	Etat moyen	
	Fuites	
Protection ouvrage	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques : Accès difficile
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue intérieure :



Schéma de fonctionnement :




Légende :

- Vanne
- Vanne fermée

Distribution :



Remplissage et Trop-plein :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 696 742 Y = 3 200 336 Z = 1300 m
 N° de la parcelle : 940
 Propriété :

Réservoir Volume total : 500 m3 Diamètre : 12 m
 Volume Réserve Incendie : 120 m3 Hauteur RI / Distribution : 0,75 m
 Volume Utile : 380 m3 Hauteur TP / Distribution : 3,55 m

Fonctionnement général

Le réservoir possède 2 remplissages distincts. Mais la source de l'Escoutadou est la principale ressource. La prise de la Borie n'est utilisée que les mois d'été (environ 2 mois dans l'année).
 Le réservoir de l'Espérou distribue vers le village de l'Espérou qui est divisé sur 2 communes différentes.
 Cet ouvrage date d'une dizaine d'années.

Comptage Compteur Flostar Actaris sur la distribution

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Présence de mousse
	x	Etat moyen	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ouvrage	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Accès intérieur :




Schéma de fonctionnement :



Distribution et R.I. :



Arrivées Escoutadou et Borie du pont, TP :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 705 874 Y = 3 196 923 Z = 500 m
 N° de la parcelle : 978

Réservoir Bassin rectangulaire Pas de réserve incendie
 Volume total : 100 m3

Fonctionnement général :

Les 3 captages alimentent par gravité le réservoir Talayrac. Le système de régulation du remplissage se fait par un robinet flotteur. 2 distributions partent du réservoir, une vers le hameau de Talayrac et l'autre vers la partie haute de ce hameau. Pendant le nettoyage du bassin, un by-pass a été installé partant de la conduite de remplissage vers les 2 distributions.
 Le système de chloration est asservi au compteur sur le remplissage et il est directement injecté dans le bassin (produit pur).
 Le réservoir dispose d'un groupe électrogène alimenté par un panneau solaire situé sur le toit.
 Le prélèvement DDASS se fait directement dans la bêche, il n'y a pas de robinet pour prélèvement.

Comptage : Compteur Socam sur le remplissage

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques :
		Fissures	
		Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Protection ouvrage		Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
		Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques : Difficile d'accès
		Entretien à prévoir	
		Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques : Echelle ok Nettoyage 1 fois par an
		Entretien à prévoir	
		Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue intérieure :




Schéma de fonctionnement :



Distribution, vidange et distribution :



Conduite remplissage et by-pass :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 705 852 Y = 3 196 983 Z = 530 à 710 m
 N° de la parcelle : 605
 Propriété : M Herwert

Fonctionnement général :

L'arrivée de la source se fait par suintement. L'eau passe par surverse dans un bac où se trouve un départ crépiné vers le réservoir de Talayrac.

3 captages existent pour l'unité de distribution de Talayrac. Ils captent la même source à des points différents et se déversent tous les trois par gravité vers le réservoir. Seul le captage n°1 a été visité.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil x	Bon état Fissures Aciers apparents	Autres remarques :
 x	Bon état A vérifier Fuites	
Organes x	Bon état A vérifier Fuites	Autres remarques : Crépine en mauvais état
 x	Bon état Dépôt de rouille Fuites	
Protection ressource x	Bon état Maintenance à prévoir Inexistant	Autres remarques : Pas de clôture
 x	Bon état Entretien à prévoir Espace à réaménager	
Entretien et sécurité x	Equipements ok Entretien à prévoir Risques pour l'exploitant	Autres remarques : Quantité de feuilles et gravats importante
 x		


Vue extérieure du captage visité :



Raccord des 3 captages :



Schéma de fonctionnement :




Vue intérieure (départ crépiné) :



Trop-plein :



Plan de situation :



Vue d'ensemble :



Réservoir Mallet :



Fonctionnement général :

Les 6 captages des Trois Fontaines alimentent gravitairement le réservoir de Mallet. Le captage n°1 se déverse dans le captage n°5 ; ensuite du captage n°2 à 6, ils sont raccordés par une conduite en fonte 125 jusqu'au réservoir. La particularité du captage n°2 est d'être by-passé. Le captage n°5 alimente seul la fontaine des Trois Fontaines par une conduite en Pe 50.

Sur la conduite d'adduction, on trouve deux réducteurs de pression. Le dénivelé atteint environ 400m entre les captages et le réservoir.

Le bassin de Mallet constitue le réservoir de tête de l'unité de distribution de Valleraugue. Il ne possède pas de système de chloration.

La source des Trois Fontaines possède une très grande capacité de production en eau potable et une bonne qualité.

Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 698 156 Y = 3 199 833 Z = 1042 m
 N° de la parcelle : 726
 Propriété :

Fonctionnement général :

L'eau de la source des Trois Fontaines arrive par résurgence par différents murs de suintement. Elle transite dans 2 bassins par surverse. Lors de la visite, la vidange et le trop-plein s'écoulaient sans interruption. Le débit de la source est donc important. Le départ du captage n°1 se déverse vers le captage n°5.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Traces de vieillissement
	x	Fissures	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques : Vanne présentant une forte corrosion
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques : Conduites présentant une forte corrosion
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ressource	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	

Vue extérieure :




Vue intérieure (arrivée source) :



Unité de Distribution de Valleraugue - Captage n°1

Schéma de fonctionnement :




Trop-plein et vidange :



Départ vers captage n°5 :



Vue en coupe :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 698 174 Y = 3 199 779 Z = 1 040 m
 N° de la parcelle : 744
 Propriété :

Fonctionnement général :

L'alimentation du captage se fait par des drains. L'eau des Trois Fontaines se verse dans un 1er bassin et passe par surverse dans un 2ème bassin. Le bâti sert de dessableur rudimentaire.
 Le captage n°2 est by-passé, la vanne de distribution est fermée. Toute l'eau de ce captage part directement à la vidange et se verse en chute dans le milieu naturel.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques :
		Fissures	
		Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques : Vanne présentant une corrosion
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Protection ressource	x	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
		Maintenance à prévoir	
		Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques :
		Entretien à prévoir	
		Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques :
		Entretien à prévoir	
		Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :

Vue intérieure :



Unité de Distribution de Valleraugue - Captage n°2

Schéma de fonctionnement :



Départ captage (vanne fermée) :



Trop-plein et vidange :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 698 164 Y = 3 199 789 Z = 1 041 m
 N° de la parcelle : 744
 Propriété :

Fonctionnement général :

Le fonctionnement de ces 2 captages est simple et identique. La résurgence de la source des Trois Fontaines arrive par suintement et elle est récupérée par une crépine. La conduite de départ est en fonte DN 100. Le trop-plein sort directement par le mur de la facade du local.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Traces de vieillissement
	x	Fissures	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques : Vannes présentant une forte corrosion
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques : Conduites présentant une forte corrosion
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ressource	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques : Léger envahissement de la végétation
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue intérieure :



Schéma de fonctionnement pour les 2 captages :



Départ et trop-plein (captage n°3) :



Départ (captage n°4) :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 698 157 Y = 3 199 806 Z = 1 040 m
 N° de la parcelle : 744
 Propriété :

Fonctionnement général :

L'eau arrive par des drains, par suintement et par une conduite venant du captage n°. L'eau s'écoule par surverse d'un bassin à l'autre (système de dessablage).
 Une conduite en Pe 50 capte de l'eau, sur l'arrivée, pour l'amener à la fontaine de la source des Trois Fontaines.
 Le départ vers le réservoir de Mallet se fait par une conduite en fonte DN 125.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques :
		Fissures	
		Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Protection ressource		Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
		Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques :
		Entretien à prévoir	
		Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques :
		Entretien à prévoir	
		Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :

Trop-plein et départ vers l'alimentation des 3 Fontaines :



Unité de Distribution de Valleraugue - Captage n°5

Schéma de fonctionnement :




Vue intérieure (Pe 50 : alimentation 3 Fontaines) :



Arrivées sources :



Vue en coupe :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 698 180 Y = 3 199 723 Z = 1 040 m
 N° de la parcelle : 745
 Propriété :

Fonctionnement général :

La source arrive par 3 murs de suintement différents, elle s'écoule ensuite par surverse vers les 2 bassins. Le départ, vers le réservoir de Mallet, est une conduite en fonte DN 125 qui se raccordent à l'arrivée des 5 autres captages des 3 Fontaines. Un grille-avaloir amène l'eau jusqu'au vallat des Trois Fontaines et un déversoir sommaire joue le rôle de trop-plein.

Ce captage se situe légèrement en retrait par rapport aux autres points de captage.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	Bon état	Autres remarques :
	x	Fissures	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques : Légère corrosion des conduites en fonte
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ressource	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	

Vue extérieure :




Arrivée source (suintement) :



Unité de Distribution de Valleraugue - Captage n°6

Schéma de fonctionnement :




Départ et grille avaloir :



Départ Fonte DN 125 (crépine) :



Vue en coupe :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 705 209 Y = 3 197 882 Z = 540 m
 N° de la parcelle : 250
 Propriété :

Réservoir rectangulaire Côté : 2,6 m Pas de réserve incendie
 Volume total : 15 m3 Hauteur TP - Vid. : 2,4 m

Fonctionnement général :

L'eau arrive du surpresseur de la Bécède par une conduite en fonte 60. Le système de remplissage est une poire de niveau qui actionne ou arrête le surpresseur. Le réservoir possède un fonctionnement simple avec un trop-plein, une vidange et une distribution vers le hameau de la Bécède.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques :
		Fissures	
		Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Protection ouvrage	x	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture, pas de fermeture à clef.
		Maintenance à prévoir	
		Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques : Au bord de la route.
		Entretien à prévoir	
		Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques : Rien à signaler
		Entretien à prévoir	
		Risques pour l'exploitant	



Vue extérieure :



Vue intérieure :




Schéma de fonctionnement :



Arrivée surpresseur et poire de niveau :



Remplissage et trop-plein :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 706 916 Y = 3 198 781 Z = 430 m
 N° de la parcelle : 630

Réservoir rectangulaire Côté : 7 m Pas de réserve incendie
 Volume total : 100 m3

Fonctionnement général :

L'eau arrive surpressée au niveau de la conduite de remplissage. Le système de remplissage fonctionne à l'aide d'une poire de niveau qui ouvre ou ferme une vanne. Ce système est combiné à un contrôle de pression (manomètre).

La conduite de distribution alimente le hameau du Cros

Le trop-plein et la vidange se rejoignent dans un regard extérieur pour se jeter ensuite dans un ruisseau.

Comptage : Compteur équipable Flostar M sur la conduite Pe 63 de distribution.

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Sur les murs extérieurs, traces de vieillissement
	x	Fissures Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques : Neufs ou récents
	x	Dépôt de rouille Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille Fuites	
Protection ouvrage	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques : Difficile d'accès
	x	Entretien à prévoir Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques : Echelle ok
	x	Entretien à prévoir Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue intérieure :




Schéma de fonctionnement :



Vidange et distribution :



Système remplissage (ouverture/fermeture vanne) :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 699 860 Y = 3 199 679 Z = 560 m
 N° de la parcelle : 264

Réservoir cylindrique Volume total : 200 m³ Diamètre :
 Réserve incendie : Hauteur TP - Vid. :
 Volume utile : Hauteur RI :

Fonctionnement général :

Les 6 captages de la source des Trois Fontaines alimentent le réservoir de Mallet par gravité. Il n'y a pas de système de chloration dans ce réservoir qui est en tête de l'Unité de Distribution de Valleraugue.

Le système de remplissage du réservoir se fait par un passage direct au trop-plein (pas de robinet flotteur).

Le trop-plein s'écoule sans interruption dans le milieu naturel en bord de route en formant une petite cascade jusqu'au fossé.

Les organes du local présentent quelques pointes de rouille mais semblent en bon état général. Le réservoir ne possède ni électricité ni aération.

Une opération de maintenance et de surveillance préventive est effectuée 1 fois par semaine.

Comptage : Compteur équipable Flostar M DN 100, année 2003, sur la conduite de distribution.

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques : Traces de vieillissement et présence de mousse (forte humidité).
		Fissures Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques : Peinture récente mais pointes de rouille
		Dépôt de rouille Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques : Légère corrosion des conduites en fonte
		Dépôt de rouille Fuites	
Protection ouvrage	x	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
		Maintenance à prévoir Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques : Le trop plein se déverse dans fossé le long de la route.
		Entretien à prévoir Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques : Echelle en bon état
		Entretien à prévoir Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Réservoir et trop plein :




Schéma de fonctionnement :



Vue intérieure :



Vidange :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 701 563 Y = 3 199 440 Z = 470 m
 N° de la parcelle : 945
 Propriété :

Réservoir Volume total : 200 m3 Diamètre :
 Réserve incendie : Hauteur TP - Vid. :
 Volume utile : Hauteur RI :

Fonctionnement général :

Le réservoir du Mourétou se situe dans la continuité de l'adduction de l'Unité de Distribution de Valleraugue, après le réservoir Mallet. Le remplissage au niveau du bassin se fait gravitairement par un système de robinet flotteur. Les conduites et organes du local présentent de nombreuses zones de corrosion. Il n'y a pas de traitement au niveau du réservoir.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Traces de vieillissement, pas de dalle béton.
	x	Fissures Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques : Peinture récente mais pointes de rouille
	x	Dépôt de rouille Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques : Légère corrosion des conduites en fonte
	x	Dépôt de rouille Fuites	
Protection ouvrage	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques : Végétation envahissante
	x	Entretien à prévoir Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques : Echelle ok
	x	Entretien à prévoir Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue extérieure du réservoir :




Schéma de fonctionnement :



Remplissage et distribution



Vidange :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 703 895 Y = 3 199 079 Z = 510 m
 N° de la parcelle : 1 861

Réservoir Volume total : 500 m³ Diamètre : 14m
 Réserve incendie : 120 m³ Hauteur TP - Vid. : 3,3m
 Volume utile : 380 m³ Hauteur RI : 0,8 m

Fonctionnement général :

Le réservoir du Roc Noir se remplit de manière gravitaire. Une vanne altimétrique mesure, au niveau de la vidange, la pression (hauteur d'eau) et s'ouvre ou se ferme suivant son paramétrage. Lors d'opérations de maintenance sur le réservoir, un by-pass sur le remplissage permet la continuité de la distribution vers le village. Le trop-plein rejette l'eau directement sur la route par une conduite en Pvc. Comme tous les réservoirs de l'unité de Valleraugue, il ne possède pas de traitement au chlore.

Une visite régulière toute les semaines est effectuée par le fontainier.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	Bon état	Autres remarques : Traces de vieillissement, mousses (humidité)
	x	Fissures	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques : Légère corrosion des conduites en fonte
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ouvrage	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques : Echelle ok
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue intérieure :



Schéma de fonctionnement :




Remplissage et distribution



Conduite du trop-plein, vidange et distribution :



Vue de profil :



Unité de Distribution de Valleraugue - Réservoir de Valleraugue

Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 704 318 Y = 3 198 581 Z = 510 m
 N° de la parcelle : 80
 Propriété :

Réservoir Volume total : 300 m3 Diamètre : 9,5 m
 Pas de réserve incendie
 Dimensions petit bassin : 1,7 x 0,85 m

Fonctionnement général :

Le système de remplissage du réservoir se fait par l'action d'un robinet flotteur. Ce réservoir est constitué d'un premier bassin (petit volume) où est situé le robinet flotteur et d'un deuxième bassin (volume : 300 m3). L'eau passe de l'un à l'autre par une conduite en fonte 100 et la distribution part du deuxième bassin. Le 2ème bassin peut être by-passé ce qui n'est pas le cas pour le 1er.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques : Légères traces de vieillissement
		Fissures	
		Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques : Traces de corrosion
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques : Légère corrosion des conduites en fonte
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Protection ouvrage	x	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
		Maintenance à prévoir	
		Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques : Difficile d'accès
		Entretien à prévoir	
		Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques : Echelle ok
		Entretien à prévoir	
		Risques pour l'exploitant	

Vue extérieure :

Vue intérieure :





Schéma de fonctionnement :




Distribution :



Remplissage vers 1er bassin :



Vue profil :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 704 759 Y = 3 198 512 Z = 350 m
 N° de la parcelle : 430
 Propriété :

Surpresseur 2 pompes Grundfos

Fonctionnement général :

Pour alimenter le hameau de la Bécède, il faut que le réservoir puisse se remplir. L'eau, arrivant gravitairement du réseau d'adduction des 3 fontaines, transite par le surpresseur et est envoyée vers le réservoir de la Bécède. Ensuite la distribution s'effectue gravitairement à partir du réservoir.
 Un système anti-bélier (volume 50 L) est installé dans le local du surpresseur de la Bécède.

Comptage : sur la conduite de départ, compteur Socam


Génie civil	Bon état	Autres remarques : Situé dans le local des services techniques Surpresseur récent
	x	Fissures	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques : Légère corrosion des conduites en fonte
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ouvrage	Bon état	Autres remarques :
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques : Présence de corps étrangers
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques : Rien à signaler
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	

Armoire électrique :

Système anti-bélier :



Schéma de fonctionnement :



Vue intérieure (départ vers réservoir) :



Vue d'ensemble :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 707 032 Y = 3 198 822 Z = 380 m
 N° de la parcelle :

Surpresseur 2 pompes

Fonctionnement général :

Pour alimenter le hameau du Cros, il faut surpresser le réseau. L'eau, arrivant gravitairement du réseau d'adduction des 3 fontaines, transite par une pompe et envoyée vers le hameau.
 Un système de protection anti-bélier (volume 500 L) est installé dans le local du surpresseur du Cros.
 Le surpresseur alimente aussi le hameau de Figueyrolle sans passer par le réservoir.
 Le local est enterré dans une partie basse du hameau du Cros, il est accessible par une trappe.

Comptage : Pas de compteur

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques :
		Fissures	
		Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Protection ouvrage	x	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
		Maintenance à prévoir	
		Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques :
		Entretien à prévoir	
		Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques :
		Entretien à prévoir	
		Risques pour l'exploitant	


Accès au local (trappe) :



Vue intérieure :



Schéma de fonctionnement :



Pompes :



Système AB :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 703 087 Y = 3 200 714 Z = 570 m
 N° de la parcelle : 1580

Captage 2 bassins avec un volume total de 0,7 m3

Fonctionnement général :

La ressource en eau vient d'un ruisseau s'écoulant à proximité.
 L'eau arrivait dans l'ouvrage par une conduite de pvc 63 et par un mur de suintement. L'eau transitait dans un premier bassin puis dans un second de même volume. L'eau s'écoulait gravitairement vers le réservoir des Salles par une conduite en pvc 32.
 Un branchement pirate est raccordé sur la conduite du trop-plein.
 L'ouvrage était vidangé 1 fois par mois ou après chaque forte pluie pour éviter tout problème de turbidité.

Comptage : Pas de compteur


Génie civil	Bon état	Autres remarques : Forte humidité et fissures
	x	Etat moyen	
	Aciers apparents	
Organes	Bon état	Autres remarques : les organes présentent une corrosion
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	Bon état	Autres remarques :
	x	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ressource	Bon état	Autres remarques : Clôture vieillissante, un branchement privé est raccordé au trop-plein
	Maintenance à prévoir	
	x	Inexistant	
Abords	Bon état	Autres remarques : Difficultés d'accès
	x	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	Equipements ok	Autres remarques :
	x	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	

Accès captage :

Vue extérieure :



Schéma de fonctionnement :




Vue intérieure (arrivées sources) :



Trop-plein et crépine :



Vue en coupe :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 703 439 Y = 3 200 843 Z = 480 m
 N° de la parcelle : 544

Réservoir Volume total : 200 m3 Diamètre : 11 m
 Volume Réserve Incendie : 100 m3 RI / Distribution : 0,8 m
 Volume Utile : 100 m3

Fonctionnement général :

La source des Salles alimentait le réservoir par gravité.
 Depuis 2008, le réservoir est alimenté directement par le réseau de Valleraugue via le surpresseur de la Boissière.

La distribution se fait ensuite gravitairement vers le bourg des Salles puis en surpression vers les hameaux des Perriés.
 Une vanne usagée sur la conduite de vidange entraîne une légère fuite se déversant à l'extérieur du réservoir.

Comptage : Compteur Flostar sur le remplissage

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques :
	Etat moyen	
	Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques : Quelques organes présentent une corrosion
	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
	Dépôt de rouille	
	Fuites	
Protection ouvrage	Bon état	Autres remarques : Pas de clôture
	x	Maintenance à prévoir	
	Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques : Difficultés d'accès
	Entretien à prévoir	
	Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques :
	Entretien à prévoir	
	Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Vue intérieure :



Schéma de fonctionnement :




Légende

	Vanne
	Compteur
	Vanne fermée

Injection chlore :



Distribution :



Commune d'implantation : Valleraugue
 Coordonnées : X = 703 562 Y = 3 201 154 Z = 430 m
 N° de la parcelle : 1 344
 Propriété :

Surpresseur 2 Pompes Salmson

Fonctionnement général :

Pour alimenter les quartiers hauts du hameau des Salles, il faut surpresser le réseau. L'eau arrivant gravitairement du réservoir des Salles transite par une pompe et est envoyée vers les Perries et les Broussières. Un système anti-bélier (volume 200 L) est installé dans le local du surpresseur de Valdeiron. La pression maximale peut s'élever à 16 bars.

Comptage :

Génie civil	x	Bon état	Autres remarques :
		Etat moyen	
		Aciers apparents	
Organes	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Conduites	x	Bon état	Autres remarques :
		Dépôt de rouille	
		Fuites	
Protection ouvrage	x	Bon état	Autres remarques :
		Maintenance à prévoir	
		Inexistant	
Abords	x	Bon état	Autres remarques :
		Entretien à prévoir	
		Espace à réaménager	
Entretien et sécurité	x	Equipements ok	Autres remarques :
		Entretien à prévoir	
		Risques pour l'exploitant	


Vue extérieure :



Accès :



Schéma de fonctionnement :



Vue intérieure :

