

BILAN 2010-2011-2012

GESTIONNAIRES DE LA DISTRIBUTION

Responsable de la distribution :
MAIRIE DE SAINT SAUVEUR
CAMPRIEU

Exploitant :
MAIRIE DE SAINT SAUVEUR
CAMPRIEU

D'OU VIENT L'EAU QUE VOUS BUVEZ ?

Vous êtes alimenté à partir du
(des) captage(s) :
SOURCE DE FONTBAUNETTE

et par les installations de traitement :
STATION DE RIBOURIES

QUELLE EAU BUVEZ-VOUS ?

Ces informations sont fournies par l'Agence Régionale de Santé, en application du Code de la Santé Publique

Distribution RIBOURIES

population desservie : 5 habitants (30 en été)

RESULTATS

BACTERIOLOGIE

Pourcentage de conformité des 17 valeurs mesurées : 82,4% - maxi : 381 GTCF/100ml
Limites de qualité : 0 germe témoin de contamination fécale (GTCF)/100ml

Eau présentant chroniquement des dépassements de limite de qualité

MINERALISATION - DURETE

5 valeurs mesurées : mini. : 0,0°F - maxi. : 5,7 °F - moyenne : 1,9°F

Référence de qualité : aucune

Eau douce, très peu calcaire

Cette eau peut présenter un caractère agressif vis à vis des réseaux de distribution (plomb notamment, ...).

NITRATES

6 valeurs mesurées : mini. : 0,0 mg/l - maxi. : 0,0 mg/l - moyenne : 0,0 mg/l
Limite de qualité à ne pas dépasser : 50 mg/l

Eau présentant peu ou pas de nitrates

FLUOR

1 valeurs mesurées : mini. : 0,00 mg/l - maxi. : 0,00 mg/l - moyenne : 0,00 mg/l
Limite de qualité à ne pas dépasser: 1.5 mg/l

Eau peu fluorée. Pour lutter contre la carie dentaire, un apport complémentaire de fluor sous forme de sel ou de supplémentation médicamenteuse est conseillé sauf avis médical contraire. Pour les enfants de moins de 12 ans consultez votre médecin.

PESTICIDES

Tous les résultats de la série d'analyses de pesticides réalisée au point de production ont été conformes.

Concentration maximale en pesticides totaux : <0,1 µg/l.

AUTRES PARAMETRES

La limite de qualité été dépassée pour le(s) paramètre(s) suivant(s) :

Paramètre	nombre analyses	moyenne	maximum	limite qualité
Baryum	7	0,91 mg/	1,1 mg/L	0,7 mg/L
Plomb	8	500,00 µg/l	680 µg/l	25 µg/l

CONCLUSION

**EAU IMPROPRE A LA CONSOMMATION EN RAISON D'UNE
TENEUR EXCESSIVE EN PLOMB,
Qualité bactériologique non satisfaisante. Présence de baryum à
surveiller.**